



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA  
Služba za delovanje mestnega sveta

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor  
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si  
S: http://www.maribor.si  
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 0130-10/2023-222  
Datum: 29.09.2025

## VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČINE MARIBOR TER ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

### Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):

Zap. št. seje MS	27. REDNA SEJA MS
Datum seje MS	15.9.2025
Zap. št. vprašanja/pobude	VPRAŠANJE ŠT. 235
Svetnik-ca:	Željko MILOVANOVIĆ

### Vsebina vprašanja/pobude:

Opaziti je, da se je na začetku novega šolskega leta na novo prebarvalo kar nekaj površin za pešce in kolesarje, predvsem na pločnikih in se sprašujemo, v čem je smisel takšnih obnov, kjer se ne odpravi osnovnih težav. Tako so pristojne službe na sveže prebarvale luknje, razpoke, drevesne korenine in pazite: celo plevel! Ali ne bi bilo smiselno, da bi se obnov teh površin reševalo celostno? Če želite, vam dostavimo fotografije takšnih primerov.

### Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

Št. zadeve na organu, pristojnem za odgovor*:	<b>0130-10/2023-222</b>	Datum priprave odgovora:	<b>29. 9. 2025</b>
Organ, ki je pripravil odgovor:	<b>UKPP</b>		
Spoštovani,  zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje. V nadaljevanju vam podajamo odgovor. Zavedamo se problematike, ki jo izpostavljate, in se z njo tudi že aktivno ukvarjamo. Na določenih lokacijah je bila izvedena zgolj obnova obstoječih talnih označb – predvsem zaradi začetka šolskega leta in zagotavljanja večje varnosti za otroke ter druge udeležence v prometu. Na nekaterih mestih pa smo poleg označb izvedli tudi zamenjavo asfaltnih površin. V zvezi s primerom na Gosposvetski cesti smo izvajalca rednega vzdrževanja posebej opozorili, da mora v primerih dotrajanih podlag (npr. razpoke, poškodbe zaradi korenin ipd.) to ustrezno evidentirati in nas o tem obvestiti, da se lahko poišče primeren pristop k nadaljnji sanaciji. Prav tako smo izvajalcu delno zavrnil račun – ravno zaradi neustrezne oziroma nestrokovne izvedbe na neprimerno pripravljenih površinah. Urad za komunalo, promet in prostor je že naročil in izvedel zunanjo kontrolo izvedbe horizontalne prometne signalizacije, ki jo je opravilo pooblaščen podjetje. Takšne kontrole bomo izvajali tudi v prihodnje, saj želimo zagotoviti višjo kakovost izvedbe in s tem povezano večjo prometno varnost.  Lep pozdrav.			

Odgovor pripravil:  
Adrijan Legčević

Podpis vodje organa, ki pripravlja odgovor:  
Andraž Mlaker  
Sekretar - vodja Urada

